

# 吉林省生态环境厅 吉林省自然资源厅

## 公告

2023年 第2号

### 吉林省生态环境厅 吉林省自然资源厅 关于将吉林市原巧妇制衣地块移出《吉林省建设 用地土壤污染风险管控和修复名录》的公告

2023年1月17日，吉林省生态环境厅、吉林省自然资源厅组织专家对《吉林市原巧妇制衣地块修复效果评估报告》进行了评审。依据评审结论，该地块经治理修复达到了修复目标，可以安全利用。根据《中华人民共和国土壤污染防治法》有关规定，现

将吉林市原巧妇制衣地块移出《吉林省建设用地土壤污染风险管控和修复名录》。

附件：吉林省建设用地土壤污染风险管控和修复名录移出清单



吉林省建设用地土壤污染风险管控和修复名录移出清单（更新2023年3月8日）

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况						移出日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(平方米)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人	风险管控或修复评估单位		
1	吉林市雾淞中路垃圾场地块	吉林市	昌邑区雾淞中路与幸福街交汇	东至雾淞中路与幸福街交汇处，南至幸福街，西至绿地卢浮公馆围栏，北至雾淞中路	119804	吉林市土地储备中心	竣工验收	满足居住用地、公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求	吉林大学	吉林吉化华强建设有限责任公司	吉林市环境保护投资控股集团有限公司	吉林莱美检测技术有限公司	2020/11/19	
2	吉林青旅建设工程有限公司长春石油储备库原址	长春市	宽城区凯旋路58-3号	凯旋路以东、北环城路以南、北人民大街以西、宽府路以北	21404	吉林青旅建设工程有限公司	竣工验收	满足居住用地、公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求	吉林东北煤炭工业环保研究有限公司	长春市润锋建筑安装工程有限责任公司	吉林青旅建设工程有限公司	吉林东北煤炭工业环保研究有限公司	2020/12/31	
3	吉林市前二道乡垃圾场地块	吉林市	丰满区前二道乡二道村二社	北侧为乡道，东侧为林地和农田，南侧和西侧为农田	29813	吉林市土地储备中心	竣工验收	满足居住用地、公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求	吉林环丰科技有限公司	吉林市鑫丰建筑安装工程有限责任公司	吉林市环境保护投资控股集团有限公司	吉林省谱原环境检测有限公司	2021/10/8	
4	吉林市原麻棉纺织厂1.07公顷地块	吉林市	昌邑区和平路与松江北路交汇处	西北侧为棉麻小区，西侧为中国交通建设吉林市哈达湾区域改造项目起步区，南侧为原麻棉厂，东侧、东北侧为在建居民区，北侧为巧妇制衣厂空地	10700	吉林市昌邑区政府	竣工验收	满足居住用地、公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求	中国昆仑工程有限公司吉林分公司	吉林源元建设工程有限公司	吉林市国元投资控股集团有限公司	吉林省华兴工程咨询有限公司	2022/9/27	
5	吉林市原巧妇制衣厂地块	吉林市	昌邑区农园胡同6号	北侧为松江北路，西侧为麻棉小区，东北侧相邻为中国石化吉林市松江北路加油站，东侧为空地（隔空地中海悦江府），南侧为空地（隔空地为原麻棉纺织厂）。	28511	吉林市政府	竣工验收	满足居住用地、公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求	中国昆仑工程有限公司吉林分公司	吉林吉化华强建设有限责任公司	吉林市国元投资控股集团有限公司	吉林省华兴工程咨询有限公司	2023/2/16	